

# PROTOKÓŁ POMIAROWY

## DANE POJAZDU

22.03.2020

Nr rejestracyjny WW12334

Marka Opel

Model Astra

Wersja J

Silnik 1.4

Przebieg pojazdu [km] 75000

Nr VIN

## POMIARY PRZEPROWADZIŁ

Imie i Nazwisko Bartosz

Firma motoryzacyjnyblog.pl

Pozostałe dane

## URZĄDZENIE POMIAROWE

GL-SMART-8

Nr seryjny F8:30:02:06:72:7C


## Wnioski i uwagi

Wnioski z oględzin samochodu i pomiaru grubości lakieru.

---

# GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW POWŁOKI LAKIERNICZEJ

**Max: 140 um**  
**Sr: 140 um**  
**Min: 140 um**



**Max: 80 um**  
**Sr: 80 um**  
**Min: 80 um**

**Max: 90 um**  
**Sr: 90 um**  
**Min: 90 um**

**Max: 80 um**  
**Sr: 80 um**  
**Min: 80 um**

**Max: 80 um**  
**Sr: 80 um**  
**Min: 80 um**

**Max: 90 um**  
**Sr: 90 um**  
**Min: 90 um**


**Max: 90 um**  
**Sr: 90 um**  
**Min: 90 um**

**Max: 100 um**  
**Sr: 100 um**  
**Min: 100 um**

**Max: 100 um**  
**Sr: 100 um**  
**Min: 100 um**


# TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW POWŁOKI LAKIERNICZEJ

**Maska**




**1. 90  $\mu\text{m}$   
2. 90  $\mu\text{m}$**

**Dach**



**1. 90  $\mu\text{m}$**

**Kłapa tylna**



**1. 100  $\mu\text{m}$**

**Błotnik Lewy Tylny**




**1. 90  $\mu\text{m}$**

**Błotnik Prawy Tylny**




**1. 100  $\mu\text{m}$**

**Błotnik Lewy Przedni**




**1. 140  $\mu\text{m}$   
2. 140  $\mu\text{m}$**

**Błotnik Prawy Przedni**




**1. 80  $\mu\text{m}$**

**Drzwi Lewe Przednie**




**1. 90 µm**

**Drzwi Prawe Przednie**




**1. 80 µm**

**Drzwi Lewe Tyłne**



**1. 80 µm**

**Drzwi Prawe Tyłne**



**1. 90 µm**

# ZDJĘCIA POJAZDU

